CE產品安全認證

機械指令驗證輔導
Monofilament Making 抽絲機 驗機報告

K. J. CERTIFICATION CO. LTD. 坤展國際安全驗證有限公司



林建廷 BRIAN LIN 2013/7/18

	Monofila	ament Making	g Machine		
		MODEL :			
		WODLL.			
DATE : 2012/7/11					
- —					
Written By : Brian Lin		Confirm By: Br	ian Lin		

Machinery Directive - Conformity Check

MACHINERY DIRECTIVE - CONFORMITY CHECK

Directive 2006/42/EC

檢查項目	重點內容	Pass	Fail	N/A
	1. 加"閃電符號"警告標示,電壓標示	0		
西亚、上丛	2. 入力線絕緣防觸電(IP2X),			
電源入力線	3. 標示 L1/L2/L3			
	4. 標示電壓值與相數			
		©		
	AC-36-4PDV			
電源濾波(EMC)	1. 入力電源線安裝 濾波器 (for 控制器) 2. 有負載的功率原件 需要連接到 PE 接地	0		

	3. 信號線使用雙絞線 (隔離網線)降低干擾		
	滤波器(for 控制器)		
	變頻器 有連接到 PE 接地		
中性導線	1. 中性線:淡藍色 或標示 "N" 2. 不可與保護性接地 連接 3. N中性線要有連接電源隔離裝置		0
	1. 電器箱門 斷電開關在 "OFF" 位置可上鎖,	0	
電源斷電開關	2. 建議為黑色/灰色,		
	3. 有 ON/OFF 標示		
	AC-30 Angre		

電源斷電開關	電器箱門斷電開關 , 高度 0.6 - 1.9 M,	0	
高度	建議以 0.9M 為佳		
	距地高度 73cm	0	
	1. 變壓器應符合 CE, IP2X。	0	
變壓器	2. 一次側需有過電流保護。		
	3. 須接地		
		0	
	TAM JYE TO		

	操作面板背面須接地		©
4	接地銅排上,主接地線要標示 PE	0	
接地	去漆,防鬆,鎖機身,標示接地符號	0	
4	接地線標示 🖯 ,黃加綠地線:黃 70% 綠 30%	0	
	電器箱門須接地	0	

電氣箱	電箱門四周邊緣加貼防塵膠條	0	
電氣箱	如果有風扇需加防水措施以及防塵棉	0	

電氣箱	電箱上緣加排水溝槽	0	
電控箱	電控箱門至少可開啟 95°, 每一片門的寬度不可超過 0.9M。	0	

T			
	55cm		
	一般機器使用在內部空氣 40℃內		0
電控箱	1. 使用 加熱器 2. 使用 冷卻機 3. 使用 排風扇		
防止直接接觸	電控箱或是中繼盒 至少要 IP4X 以上	0	
外接盒	中繼箱、外接電氣盒要貼閃電標籤	©	
	A ce A		
防手觸 IP2X	控制箱內所有元件的帶電部份皆須有防止手指觸及的保護。	0	
















緊急停止	1. 使用 種類 "1" 带電停止	0	
7	2. 使用 種類 "0"		
緊急停止	1. 紅色傘狀頭,黃色背景	0	
. = .•	2. 拉繩式急停		








12/7/11
y Check 20
Conformity
Directive -
Machinery

	上下 兩支 紅色棒 口型支架 為急停		
緊急停止	建議高度在 0.6M 以上	0	
可攜式	1.電子手輪 必須有 急停裝置。		©
緊急停止	2. 可攜式操作盒 要有急停。		
吋動裝置	按鈕顏色建議使用 黑色/灰色		©

控制面板位置	高度建議為 0.6M 以上	0	
按鈕開關	Start / On "I":黑/灰/白/綠;	0	
7女红用	不可使用紅色		
	GEAR PUMP 2 DRIVING ON GEAR PUMP 2 DRIVING OF		
	Stop / Off "0":黑/灰/白/紅;	0	
按鈕開關	不可使用綠色。		
	不可以用 Emergency Stop 代替。		
停止功能	1. 使用 種類 "2" 2. 使用 種類 "1" 帶電停止 3. 使用 種類 "0"	©	
按鈕開關	功能鍵 使用: 黑 / 灰 / 白/ 綠色		0
按鈕開關	藍色: Reset 機器動作覆歸。		0
3文 Sett 177 1991	黃色: 带危險性的啟動/吋動		
啟動元件	1. 應有防誤觸啟動的設計,如平頭式 Push-Button	0	

雙手同動操控	1. 使用 種類 "1", 放開其中一個按鈕會停止 2. 使用 種類 "2", 重新啟動前, 兩按鈕都放開 3. 使用 種類 "3", 0.5 秒內需同時按下兩個控制裝		©
ENABLE 開關	置 1. 兩位型: 致動 、OFF 2. 三位型: 致動 、OFF、開關	0	
	BARREL BA		
	EXTRUDER DRIVING MANI. AUTO		
	AC/DC 電源線: 黑色	0	
導線顏色辨別			
導線顏色辨別	AC 控制線: 紅色	0	



導線顏色辨別

DC 控制線: 藍色

棕藍

0







L				
	導線顏色辨別	多芯線禁用單一綠色或單一黃色線	0	
	電器箱內配線	電纜線或油氣壓等管線經過的出入口、表面、銳角、凹 處等須經適當處理(如:加護套、 倒角或磨平等)以防 止造成磨損。	0	



蜂鳴器	是否有安裝蜂鳴器	0	
指示燈	電源指示燈白色 RPM SSURE STILL OPERATION OPERATIO		
照明設備	 機器是否安裝照明設備 電箱內部照明需要有過電流保護 區域照明電壓不可超過 250V 		©

	1. 符合 CE, EN60034	0	
	2. 要有接線盒		
医法	3. 是否有接地		
馬達	4. 超過 0. 5kW 必須有過載保護		
	5. 外殼保護應高於 IP23		
	6. 動力線顏色 (三黑 黃+綠)、 (棕藍黑 黃+綠)		
		©	

外部電氣元件 要有 CE	1. 外部感應器 2. limit switch 3. 電磁閥 4. 壓力開關	©	
		©	
腳踏開關	1. 口字形鈑金防護		©
線路配置	外部線路是否保護良好 1. 使用浪管 2. 使用活動式履帶 3. 是否固定良好	©	



2. 管路需:標示文字 或是 使用顏色區分

油氣壓單元

油氣壓管路

功能標示

	管路需:標示文字		
	1. 互鎖開關(插銷型)	0	
互鎖裝置	2. 互鎖開關(磁簧型)		
	3. 固定方式需用 內六角螺絲或梅花型螺絲		
		©	
	熱水段之上蓋開關		
安全性護罩	 固定式護罩 可調式護罩 互鎖式護罩 置離 	©	



0










	1. 顏色 為黃色		(
走道 、樓梯設	2. 須防滑 、防陷落		
大道 · 接你放 計	3. 腳踢板 : > 5 cm		
	4. 走道寬度 : 500 ~ 1000 mm		
	5. 欄杆 高度至少 1100 mm		
CE LOGO	 必須牢固在機器明顯處 必須在機器銘牌旁 	0	
	CE	©	
警告標誌	警告標示 例如:高電壓,高溫,夾手,碰撞 等等	©	





坤展國際安全驗證有限公司 K. J. Certification Co. Ltd.

林建廷

址:432台中市大肚區遊園路二段43號1樓

0920-327-728

話: +886-4-26910213 真:+886-4-26917117 E-MAIL: brian@kjisc.com

編:54232837

SKYPE: BRIANLIN777 網 址:www.kjisc.com









